

Cámara de calibración para sondas de RH sin filtro sinterizado

HI 7102



Descripción

Cámara de calibración para sondas de RH sin filtro sinterizado

Especificaciones

No Especifica

Accesorios

ACCESORIOS

- **HI 7102** Calibración de la cámara para las sondas con filtro sinterizado
- **HI 7111/P** LiCl RH sales de calibración para la calibración de baja humedad, 15 g (6)
- **HI 7121/P** NaCl RH sales de calibración para la calibración de humedad alta, 33 g (6)
- **HI 710007** Goma azul a prueba de golpes
- **HI 710008** Goma naranja a prueba de golpes
- **HI 710011** sonda RH sinterizada tapa protectora

Cómo pedir

No Especifica

Ventajas

No Especifica

Video

No Especifica