

**Kit de cubetas CAL Check™
pH Línea de piscinas para el
fotómetro portátil HI 971044**
HI 977794-11



Descripción

Los estándares HI977794-11 CAL Check™ para pH de la línea de piscinas permiten una manera simple de calibrar y validar el fotómetro portátil para piscinas HI971044. Este set de estándares de alta calidad se producen en la fábrica especializada de Hanna Instruments y cuentan con un certificado de análisis. Este documento entrega información del número de lote, valores de referencia, y fechas de vencimiento para trazabilidad.

Estándares prefabricados con un valor de 8.0 pH +/- 0.1 pH @ 25°C

Entregados con certificado de análisis Reutilizables con una larga vida de anaquel.

Especificaciones

| | |
|-------------------------|----|
| Certificado de análisis | Si |
|-------------------------|----|

| | |
|---------------------|---------|
| Presentación | Cubetas |
| Cantidad | 1 set |

Accesorios

No Especifica

Cómo pedir

El HI97794-11 se usa para verificar el desempeño de las mediciones de pH en piscinas, spas y jacuzzis con el fotómetro portátil HI971044 de la línea de piscinas.

Ventajas

El HI97794-11 es un set de estándares de calibración de alta calidad que permite al usuario validar el desempeño de las mediciones de pH en el fotómetro de pH, cloro libre y total, alcalinidad y ácido cianúrico HI971044 de la línea de piscinas. El HI97794-11 incluye una cubeta sellada para el cero (muestra sin reaccionar conocida como blanco) y una cubeta prefabricada de valor de pH 8.0. El set de estándares se produce en nuestra fábrica especializada usando reactivos de grado analítico en un ambiente con temperatura controlada.

El HI97794-11 se entrega con certificado de análisis

- Código de producto
- Número de lote
- Fecha de vencimiento

La validación del fotómetro portátil HI971044 es un proceso rápido y sencillo con los estándares CAL Check™. Primero debe seleccionar el parámetro pH, a continuación, el botón CAL Check. La pantalla le guiará a través de un proceso de validación del medidor y si es necesario le permitirá recalibrar el equipo.

Video

No Especifica