

## Buffers pH 4 y pH 7 con cloruro de fondo.

HI 4000-47



## Descripción

Buffers pH 4 y pH 7 con cloruro de fondo. Se usa para verificar los sensores de gas interno.

10 paquetes de cada uno y 2 vasos.

## Especificaciones

No Especifica

## Accesorios

No Especifica

## Cómo pedir

No Especifica

## Ventajas

No Especifica

## Video

No Especifica